



HEIZPLATTENTECHNIK GMBH

Beim Befestigen der Heizplatten einschl. den Isolier- und Druckplatten durch die Hakenschrauben ist darauf zu achten, das die Spannfedern der Schrauben einen Federweg von ca. 3 mm haben, da sonst die Heizplatten beschädigt werden.

When attaching the heating plates, including the insulating plates and through the hook bolts, make sure the springs of the clamping screws a travel of on or about 3 mm, otherwise the heating plates may be damaged.

Quando si fissano le piastre riscaldanti, comprese le piastre isolanti e le piastre di pressione, attraverso i bulloni del gancio, assicurarsi che le molle di tensione delle viti abbiano una corsa della molla di ca. 3 mm, altrimenti le piastre riscaldanti saranno danneggiate.
